

Heinsheim Baden Württemberg

**OS 8 Epoxidharz Beschichtung stark beschädigt.**

**Garagenboden ohne Wartungsvertrag.**



**Risse beginnen sich in der Epoxidschicht zu bilden**

**Nach geraumer Zeit entstehen große sichtbare Schäden**

Typische Schäden an Garagenböden-Beschichtungen


## Vorgeschriebene OS 8 Beschichtung

Lösemittelarme, 2-komponentige Mischung auf Basis verschiedener Epoxid- und Silanverbindungen. Umweltschädigend und giftig.

Anfrage 2018 - Prüfstellenleiter des TÜV-Rheinland: „Die Aussage der Beständigkeit der Beschichtung kann nur für den Prüfzeitraum von 3 Monaten getroffen werden. Aussagen zum Langzeitverhalten gibt es nicht.“

**>> Parkhäuser und Garagen Betonböden sicher gegen Wasser, Öle und Chloride schützen.**

**>> Betonböden von Autowerkstätten vor Chloride, Öle und Salze dauerhaft schützen.**



**Bevorzugungspflicht für umweltfreundl. Erzeugnisse (2021) - Innerseal® erfüllt alle Anforderungen**



Rechtsgrundlage - Deutsches Gesetz

EU Bauproduktenverordnung 305/2011 DIN EN 1504-2 System 2+ CE und 1504-8 Zulassung in Verbindung mit Trinkwasser DIN EN 12873-2:2022